

Tapešu līme 290

Produkta apraksts

Lietošanai gatava, caurspīdīga ar PVA pastiprināta līme neaustu tapešu pielīmēšanai, kur līme tiek uzklāta uz sienas.



- Tapešu līme neaustajām tapetēm
- Caurspīdīga kad nožuvusi
- Var tikt izsmidzināta uz sienas

Pielietojums

Iekštelpās, sausās telpās, lai pielīmētu neaustas tapetes.

Uz apmetuma, betona, vieglā betona, ģipškartona, stikla šķiedras, kokšķiedras plātnēm, finiera plāksnēm, skaidu plātnēm un ar smilšstrūklū attīrītām virsmām.

Substrāts

Jābūt tīram, sausam, stingram un piemērotam tapešu uzklāšanai.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet atdalījušos materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krītojošus materiālus, tīrot.

Ūdenī šķīstošas krāsas atliekas, nikotīnu traipus un kvēpus notīra un apstrādā ar bloķējošu grunti (Interior Stop Primer).

Cietās, gludās pamatnes ir jāslīpē līdz matētai virsmai un jāgruntē.

Ja vajadzīgs jāaizpilda plaisas, nelīdzenums un caurumi.

Krāsu absorbējošas un porainas pamatnes jāgruntē ar atbilstošu grunti (Flugger Sealer).

Neapstrādātas, krāsotas virsmas un tapetēm klātas virsmas vispirms jāgruntē (Flugger Combi Primer).

Uzklāšana

Uzklājiet uz sienas izmantojot otu, rullīti vai airless iekārtu ar sekojošu izlīdzināšanu ar rullīti.

Pielāgojiet līmes slāņa biezumu atbilstoši virsmai un pielīmējamai tapetei.

Uzklājiet vienmērīgā slānī mitru uz mitra un pabeidziet, norullējot ar rullīti vienā virzienā.

Pirms tapetes pielīmēšanas ļaujiet līmei īsu brīdi apžūt.

Slāņa biezuma vai nevienmērīgas uzklāšanas atšķirības var izveidot nevienmērīgu tapešu virsmu.

Nepietiekams līmes slāņa biezums var radīt pūslīšu veidošanos un nepietiekamas saķeres risku.

Pārmērīgs līmes slāņa biezums rada plaisāšanas un redzamu traipu risku.

Līme kas uzklāta uz tapetes priekšpusē, var izraisīt redzamu traipu.

Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Žāvēšanas/sacietēšanas laikā jānovērš mitruma kondensācija un virsmas.

Aukstums un paaugstināts atmosfēras mitrums pagarina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Vienmēr veiciet testa procedūru, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un gala rezultātu.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Nodrošiniet labu ventilāciju tapešu pielīmēšanas laikā un pēc tās.

Vides informācija

Pirms tīrīšanas no instrumentiem noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas. Atvediet uz vietējo pārstrādes centru tekošas krāsas paliekas. Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēsā vietā, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Tehniskie dati

Blīvums (kg/l)	1,06
Cietvielu svars %	22
Cietvielas Vol. %	17
Nominālais izkliedes ātrums (m²/ltr.)	5
Darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas laikā	Min. +15°C
Mitrums	Maksimālais mitrums 80 % RH.
Atšķaidīšana	Neatšķaida
Instrumentu tīrīšana utt.	Ūdens